

APÊNDICE IV
SERVIÇOS DO GRUPO CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA POR
DESEMPENHO – GPD

Serviços relativos à Pista de Rolamento em pavimento flexível

Código	Serviço	Descrição do serviço	Unidade
550800 550810	Selagem de trinca	Consiste no enchimento de trincas e fissuras no revestimento betuminoso ou pavimento de concreto de cimento com material asfáltico para impedir a penetração de água nas camadas inferiores do pavimento.	
505100 561120 591171	Remendo superficial	Consiste em reparar buraco ou defeito superficial no revestimento, com realização de fresagem, aplicação da pintura de ligação e a aplicação de mistura asfáltica usinada a quente de modo a evitar maior dano ao pavimento, e obtendo uma superfície de rolamento segura e confortável.	m ³ m ² t
596343	Tapa buraco emergencial	Consiste em tapar o buraco existente no revestimento, através de processo manual de execução, realizando a limpeza do local com o soprador, compactação com placa vibratória, aplicação da pintura de ligação e finalizando com e a aplicação de mistura asfáltica usinada a quente, de modo a garantir a segurança do usuário e evitar maior dano ao pavimento (pintura e CAP deverá ser objeto de item de medição à parte). Este tipo de serviço deve ser executado, somente nos períodos em que houver incidência de muitos buracos nas pistas de rolamento, decorrentes de longos períodos chuvosos, e de trechos rodoviários em estágio avançado de degradação.	m ³
512050 531030 546120 560150 561120 591171 531330	Remendo profundo com demolição	Consiste em remover a base defeituosa, substituir o material de suporte deficiente por outro com suporte adequado e reparar o revestimento com mistura asfáltica	m ³ m ³ m ³ m ² m ² t m ³



Serviços que fazem parte do Grupo por Desempenho		
Tipo de Ação	Código	Serviço
Remendo Superficial	505100	Fresagem descontínua
	561120	Pintura de ligação
	591171	Preenchimento com CBUQ
Remendo Profundo com CBUQ e Camadas Granulares	512050	Demolição de pavimento
	531030	Base em brita graduada para remendo, e/ou
	531330	Macadame
	560150	Imprimação da base
	591171	Preenchimento com CBUQ
Remendo Profundo com CBUQ e Camadas Cimentadas	512050	Demolição de pavimento
	546120	Base em solo cimento ou BGTC
	561120	Pintura de proteção
	591171	Preenchimento com CBUQ
Selagem de Trinca com Emulsão Asfáltica	550800	Selagem de trinca com areia
	550810	Selagem de trinca com pó de pedra
Tapa Buraco	596343	Tapa buraco emergencial